

Voertuiggegevens		Banden			
		Zomer			
Nummerplaat	2CGN217	Locatie	Diepte	Dimensie	Merk
Merk	AUDI	V L	4 mm	185/65/15/92/V	Vredestein
Model	A1	A L	4 mm	185/65/15/92/V	Vredestein
Versie		V R	4 mm	185/65/15/92/V	Vredestein
Onderstelnummer	WAUZZZGB2NR039262	A R	4 mm	185/65/15/92/V	Vredestein
Kilometerstand	112514				
Datum eerste ingebruikname	15/07/2022				
Type koetswerk					
Versnelling	MAN 5				
Brandstof	Benzine				
Euronorm					

Algemene gegevens					
Aantal laadkabels (normaal)	0	Aantal laadkabels (snelladen)	0	Aantal sleutels afstandsbed.	2
Aantal wieldeksels	0	Compressor	✓	Digitaal onderhoud	✓
Gelijkvormigheidsattest	✓	Gerookt in voertuig	✓	Handleiding	✓
Herstelkit	✓	Inschrijvingsbewijs deel Auto	✓	Inschrijvingsbewijs deel Home	✗
Onderhoud	✓	Openstaande aangifte	✗	Totaal aantal sleutels	2
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium	Verzekeringsattest	✓		
			01/10/2026		

Additionele gegevens					
Aantal deuren	5	Aantal hoofdsteunen	5	Aantal zetels	5
Brandstofniveau	75 %	Kleur koetswerk	Grijs	Technische Controle	✓
					15/07/2028
Wagen bestickerd?	✗				

Uitrusting exterieur					
Parkeersensoren achteraan	✓	Parkeersensoren vooraan	✗		

Uitrusting interieur					
Boordcomputer	✓	Elekt. ramen A	✓	Elekt. ramen V	✓
Hoedenplank/rolhoes	✓	Snelheidsregelaar	✓	Soort radio	Multimedia
Stuur multifunctioneel	✓	Type airco	Airco manueel	Type GPS	Geen GPS
Type GPS opslag	N.v.t.				

Adres inname		Adres fleet	Adres dealer
Mazars Belgium Berchemstadionstraat 78 2600 Antwerpen, Berchem 05/08/2026 09:00			Mazars Belgium Berchemstadionstraat 78 2600 Antwerpen, Berchem

Expertise onder voorbehoud staat mechaniek en onderzijde, finale conditie na wasbeurt.

Totaal netto aan te rekenen kosten

€ 2.428,88

Schadelocatie	Schadetype	Herstellingsstype	Reële kost	Factureerbare kost
Te verrekenen			€ 2.428,88	€ 2.428,88

Flank R

Vleugel A R	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	339,03	339,03
Bumper A	Kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	232,99	232,99

Schades zonder groep

Deur A L	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	470,20	470,20
Deur V R	Deuk(en) en kras(sen)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	410,20	410,20
Interieur	Geur	Ozonbehandeling	300,00	300,00
Vleugel V L	Deuk(en)	LI - Herstellen en schilderen (compleet)	242,20	242,20
Bumper V	Kras(sen)	It - Spotrepair	127,11	127,11
Bodembekl V L	Verbrand	Smartrepair	121,70	121,70
Bekl deksel A	Kras(sen)	Smartrepair	121,70	121,70
Bekl zitting V R	Vlek	Reinigen	32,07	32,07
Sierlijst bumper V	Vervormd / Geforceerd	E - Vervangen	15,84	15,84
Sierlijst bumper V	Vervormd / Geforceerd	E - Vervangen	15,84	15,84
Bekl zitting V L	Vlek	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Bekleding zitting A	Vuil	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Voorruit	Steenslag	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Motorkap	Chemische schade	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Deur A L	Deuk(en)	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Vleugel A L	Deuk(en)	Aanvaardbaar	0,00	0,00
Deur V L	Kras(sen)	Aanvaardbaar	0,00	0,00

Handtekeningen

Expert		Bestuurder		Verkoper
Expertise op afstand IAE 00455 Sertons Kristof	05/08/2026 09:27	lukas weynants	05/08/2026 09:30	Geen handtekening

Inspectie commentaar laatste bestuurder sinds maart 25. waren reeds schades aanwezig bij overdracht. alsook brandgatjes int