

Données du véhicule		Pneus			
Immat	2CGN222	Hiver			
Marque	AUDI	Localisation	Profil	Dimension	Marque
Modèle	A1	AVG	6,5 mm	185/65/15/92/T	Firestone
Version		ARG	7,8 mm	185/65/15/92/T	Firestone
Chassis	WAUZZZGB1NR039253	AVD	6,8 mm	185/65/15/92/T	Firestone
Kilométrage	125323	ARD	8 mm	185/65/15/92/T	Firestone
Date première M.C	15-07-2022				
Type de carrosserie					
Boite de vitesse	MAN 5				
Energie	Essence				
Euro standard	Euro 6				

Données générales					
Carte Carburant	✗ 0	Certificat d'assurance	✓ 01-10-2026	Certificat de Conformité	✓
Certificat d'immatriculation partie domi	✗	Certificat d'immatriculation partie véhi	✓	Compresseur	✓
Cric	✓	Entretien	✗ -3700 km	Entretien digital	✓
Fumé dans le véhicule	✗	Kit réparation	✓	Manuel d'utilisation	✓
Nbr cable de charge (charge rapide)	0	Nbr cable de charge (normal)	0	Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2	Nbre enjoliveurs	0	Type de jantes (montées)	Aluminium

Données additionelles					
Contrôle technique	✓ 15-07-2027	Couleur carrosserie	Noir	Nbre portes	5
Nbre sièges	5	Niveau carburant	75 %	Nombre appuis-têtes	5
Véhicule lettré ?	✗				

Equipements extérieurs	
Radar parking AR	✓

Equipements intérieurs					
Cache bagages	✓	Ordinateur de bord	✓	Radio	Multimedia
Régulateur de vitesse	✓	Type de climatisation	Clim. manuelle	Type de stockage GPS	Non applicable
Type navigation	Non GPS	Vitres électriques AR	✓	Vitres électriques AV	✓
Volant cuir	✓	Volant multifonctions	✓		

Adresse de restitution	Adresse de locataire	Adresse de depositaire
FORVIS MAZARS BEDRIJFSREVISOREN Rue Granbonpré 11 1435 Mont-Saint-Guibert 26-08-2026 12:20		FORVIS MAZARS BEDRIJFSREVISOREN Rue Granbonpré 11 1435 Mont-Saint-Guibert

Expertise sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage.

Total coûts nets à facturer € 371,31

Localisation	Nature	Type de réparation	Tarif de base	Tarif appliqué
A facturer			€ 371,31	€ 371,31
Garniture porte AVG	Déchirure	E - Remplacer	200,64	200,64
Porte AVG	Bosse(s)	PDR - Débosselage ss peinture	69,30	69,30
Porte AVD	Bosse(s)	PDR - Débosselage ss peinture	69,30	69,30
Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	32,07	32,07
Entretien	Entretien	Effectuer	0,00	0,00
Capot	Eclat(s)	Acceptable	0,00	0,00
Pare-brise	Eclat(s)	Acceptable	0,00	0,00
Jante alum. AVG	Griffe(s)	Acceptable	0,00	0,00
Aile ARG	Bosse(s) et griffe(s)	Acceptable	0,00	0,00
Garnit couvercle AR	Usé	Acceptable	0,00	0,00
Aile ARD	Bosse(s)	Acceptable	0,00	0,00
Porte ARD	Bosse(s)	Acceptable	0,00	0,00
Aile AVD	Griffe(s)	Acceptable	0,00	0,00
Pneus	Pas d'origine	P - Contrôler		

Le montant total est sous réserve pour les dommages avec le message "P - Contrôler". Pour ces dommages une nouvelle estimation peut suivre.

Signatures				
Inspecteur		Conducteur		Distributeur
Expertise op afstand IAE 00195 Eiffling Christophe	26-08-2026 12:51	Humancapital	26-08-2026 12:56	Pas de signature
				
Commentaire inspection	Le degat sur l'accoudoir avant gauche (conducteur) est a considerer comme un probleme de qualite car les fissures se sont formées au fil des mois sur l'emplacement où je pose mon coude en conduisant et ne resulte pas d'un degat occasionné au vehicule			