

Immat: GD-032-KY Marque : TOYOTA Modèle: COROLLA Version: 1.8 HYBRID 122 CVT DYN BUS STAG Chassis: SB1K93BE40E262460 Kilométrage: 126326 Date 1ère M.C.: 01/01/00 Type de carrosserie: Berline Motricité: Avant Boite de vitesse: Automatique Energie: Hybride Euro Standard:	DONNÉES GÉNÉRALES Certificat immatriculation (original) Carnet d'entretien Manuel d'utilisation Moteur fonctionnant Batterie fonctionnante Véhicule roulant Nbre clés total Nbre clés télécommandes	<table border="1"> <tr> <th>Oui</th> <th>Non</th> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Original</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td></td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	Oui	Non	✓		Original			✗		✗	✓		✓		✓		2		2		<table border="1"> <tr> <th colspan="5">DONNÉES GÉNÉRALES</th> </tr> <tr> <th rowspan="5">été</th> <th>Empt</th> <th>Profil</th> <th>Dimension</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>AVG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ARD</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="5">Hiver monté</th> <th>Empt</th> <th>Profil</th> <th>Dimension</th> <th>Make</th> </tr> <tr> <td>AVG</td> <td>4,3 mm</td> <td>205/55/16/91/H</td> <td>Goodyear</td> </tr> <tr> <td>ARG</td> <td>7,2 mm</td> <td>205/55/16/91/H</td> <td>Goodyear</td> </tr> <tr> <td>AVD</td> <td>3,8 mm</td> <td>205/55/16/91/H</td> <td>Goodyear</td> </tr> <tr> <td>ARD</td> <td>7,5 mm</td> <td>205/55/16/91/H</td> <td>Goodyear</td> </tr> </table> Type de jantes (montées): Aluminium Matériel de secours <table border="0"> <tr> <td>Oui</td> <td>Non</td> <td>Accept.</td> <td>Non accept.</td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Kit réparation Runflat Câble de charge Véhicule thermique / non rechargeable	DONNÉES GÉNÉRALES					été	Empt	Profil	Dimension	Make	AVG				ARG				AVD				ARD				Hiver monté	Empt	Profil	Dimension	Make	AVG	4,3 mm	205/55/16/91/H	Goodyear	ARG	7,2 mm	205/55/16/91/H	Goodyear	AVD	3,8 mm	205/55/16/91/H	Goodyear	ARD	7,5 mm	205/55/16/91/H	Goodyear	Oui	Non	Accept.	Non accept.	✓		✓		✓		✓		✓			
Oui	Non																																																																																					
✓																																																																																						
Original																																																																																						
	✗																																																																																					
	✗																																																																																					
✓																																																																																						
✓																																																																																						
✓																																																																																						
2																																																																																						
2																																																																																						
DONNÉES GÉNÉRALES																																																																																						
été	Empt	Profil	Dimension	Make																																																																																		
	AVG																																																																																					
	ARG																																																																																					
	AVD																																																																																					
	ARD																																																																																					
Hiver monté	Empt	Profil	Dimension	Make																																																																																		
	AVG	4,3 mm	205/55/16/91/H	Goodyear																																																																																		
	ARG	7,2 mm	205/55/16/91/H	Goodyear																																																																																		
	AVD	3,8 mm	205/55/16/91/H	Goodyear																																																																																		
	ARD	7,5 mm	205/55/16/91/H	Goodyear																																																																																		
Oui	Non	Accept.	Non accept.																																																																																			
✓		✓																																																																																				
✓		✓																																																																																				
✓																																																																																						
AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite		EQUIPEMENTS INTÉRIEURS																																																																																				
<table border="1"> <tr> <th>N°</th> <th>Localisation du dommage</th> <th>Nature</th> </tr> <tr><td>1</td><td>Jante alum. AVG 15/16</td><td>Griffe(s)</td></tr> <tr><td>2</td><td>Jante alum. ARD 15/16</td><td>Griffe(s)</td></tr> <tr><td>3</td><td>Pneu AVD</td><td>Hors tolérance</td></tr> <tr><td>4</td><td>Jante alum. AVD 15/16</td><td>Griffe(s)</td></tr> <tr><td>5</td><td>Porte ARG</td><td>Bosse(s)</td></tr> <tr><td>6</td><td>Porte AVG</td><td>Griffe(s)</td></tr> <tr><td>7</td><td>Moteur</td><td>Sans dégâts</td></tr> <tr><td>8</td><td>Pare-chocs AV</td><td>Griffe(s)</td></tr> <tr><td>9</td><td>Aile ARD</td><td>Griffe(s)</td></tr> <tr><td>10</td><td>Porte AVD</td><td>Griffe(s)</td></tr> <tr><td>11</td><td>Pare-chocs AR</td><td>Griffe(s)</td></tr> <tr><td>12</td><td>Carrosserie</td><td>Pas d'origine</td></tr> </table>	N°	Localisation du dommage	Nature	1	Jante alum. AVG 15/16	Griffe(s)	2	Jante alum. ARD 15/16	Griffe(s)	3	Pneu AVD	Hors tolérance	4	Jante alum. AVD 15/16	Griffe(s)	5	Porte ARG	Bosse(s)	6	Porte AVG	Griffe(s)	7	Moteur	Sans dégâts	8	Pare-chocs AV	Griffe(s)	9	Aile ARD	Griffe(s)	10	Porte AVD	Griffe(s)	11	Pare-chocs AR	Griffe(s)	12	Carrosserie	Pas d'origine	<table border="1"> <tr> <td>GPS</td> <td>✓</td> <td>Cache bagages</td> <td>✓</td> </tr> </table>			GPS	✓	Cache bagages	✓																																								
N°	Localisation du dommage	Nature																																																																																				
1	Jante alum. AVG 15/16	Griffe(s)																																																																																				
2	Jante alum. ARD 15/16	Griffe(s)																																																																																				
3	Pneu AVD	Hors tolérance																																																																																				
4	Jante alum. AVD 15/16	Griffe(s)																																																																																				
5	Porte ARG	Bosse(s)																																																																																				
6	Porte AVG	Griffe(s)																																																																																				
7	Moteur	Sans dégâts																																																																																				
8	Pare-chocs AV	Griffe(s)																																																																																				
9	Aile ARD	Griffe(s)																																																																																				
10	Porte AVD	Griffe(s)																																																																																				
11	Pare-chocs AR	Griffe(s)																																																																																				
12	Carrosserie	Pas d'origine																																																																																				
GPS	✓	Cache bagages	✓																																																																																			
		EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS																																																																																				
		<table border="1"> <tr> <td>Camera de recul</td> <td>✓</td> </tr> </table>			Camera de recul	✓																																																																																
Camera de recul	✓																																																																																					
ADRESSE DE RESTITUTION 25/06/26 La Cité de l'Habitat et du Bien-être Rue de Thann 68460 Lutterbach	ADRESSE DE DÉPÔT	LOCATAIRE	DEPOSITAIRE																																																																																			
Inspection sous réserve état mécanique et soubassements, état définitif après lavage																																																																																						
Le garage est-il intéressé par le rachat de ce véhicule ?																																																																																						
Signature de l'inspecteur Martial 340 - FOECHTERLE (Inspecteur) 25/06/2026 14:59:11 		Signataire Mme BEHA Signature 25/06/2026 14:59:02 (Conducteur) 		Signature																																																																																		