

Kentekenplaat Merk: Model: Versie: Chassisnummer Kilometerstand 1ste tenaamstelling Carrosserie uitvoering Aandrijving: Versnellingsbak Brandstof: Euronorm: Aantal deuren: Aantal zitplaatsen: Aantal hoofdsteunen: Kleur carrosserie: Type lak:		L836NS TOYOTA COROLLA HATCHBACK 1.8 hev gr-sport 90kW aut SB1K93BE10E220215 166337 30-06-21 Voor Automaat Hybride Benzine 5 5 3 Zwart Metallic	ALGEMENE GEGEVENS Gerookt in voertuig Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Totaal aantal sleutels Aantal sleutels afstandsbed. Ja Nee Digitaal onderhoud Digitaal instructieboek Herstelkit ontbreekt 2 2 ALGEMENE GEGEVENS <table><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Hulpmateriaal <table><tr><td>Aantal laadkabels (normaal/230V)</td><td>Ja</td><td>Nee</td><td>Ok</td><td>N. Ok</td></tr><tr><td>Aantal laadkabels (snelladen)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Regen sensor</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR				Aantal laadkabels (normaal/230V)	Ja	Nee	Ok	N. Ok	Aantal laadkabels (snelladen)					Regen sensor				
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																							
VL																																																										
AL																																																										
VR																																																										
AR																																																										
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																							
VL																																																										
AL																																																										
VR																																																										
AR																																																										
Aantal laadkabels (normaal/230V)	Ja	Nee	Ok	N. Ok																																																						
Aantal laadkabels (snelladen)																																																										
Regen sensor																																																										
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts <table><tr><th>N°</th><th>Schade plaats</th><th>Soort</th></tr><tr><td>1</td><td>Interieur</td><td>Vlek</td></tr><tr><td>4</td><td>Deur V L</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>5</td><td>Scherf A L</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>6</td><td>Bumper V</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>7</td><td>Velg V R alu</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>8</td><td>Scherf A R</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>9</td><td>Deur A R</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>10</td><td>Dak</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr></table>		N°	Schade plaats	Soort	1	Interieur	Vlek	4	Deur V L	Kras(sen)	5	Scherf A L	Deuk(en) en kras(sen)	6	Bumper V	Kras(sen)	7	Velg V R alu	Kras(sen)	8	Scherf A R	Deuk(en) en kras(sen)	9	Deur A R	Kras(sen)	10	Dak	Deuk(en) en kras(sen)	UITRUSTING INTERIEUR <table><tr><td>Elect. ramen V</td><td></td><td>Elect. ramen A</td><td></td></tr><tr><td>Verwarme stoelen V</td><td></td><td>Type navigatiesysteem</td><td></td></tr><tr><td>Type airco</td><td></td><td>Adaptive cruise control</td><td></td></tr><tr><td>Type kofferbedekking</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> UITRUSTING EXTERIEUR <table><tr><td>Parkeersensoren V</td><td></td><td>Parkeersensoren A</td><td></td></tr><tr><td>Achteruitrijcamera</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Elect. ramen V		Elect. ramen A		Verwarme stoelen V		Type navigatiesysteem		Type airco		Adaptive cruise control		Type kofferbedekking				Parkeersensoren V		Parkeersensoren A		Achteruitrijcamera								
N°	Schade plaats	Soort																																																								
1	Interieur	Vlek																																																								
4	Deur V L	Kras(sen)																																																								
5	Scherf A L	Deuk(en) en kras(sen)																																																								
6	Bumper V	Kras(sen)																																																								
7	Velg V R alu	Kras(sen)																																																								
8	Scherf A R	Deuk(en) en kras(sen)																																																								
9	Deur A R	Kras(sen)																																																								
10	Dak	Deuk(en) en kras(sen)																																																								
Elect. ramen V		Elect. ramen A																																																								
Verwarme stoelen V		Type navigatiesysteem																																																								
Type airco		Adaptive cruise control																																																								
Type kofferbedekking																																																										
Parkeersensoren V		Parkeersensoren A																																																								
Achteruitrijcamera																																																										
ADRES INNAME 30-06-26 VWPFS Nederland Steinfurtstraat 10 8028 Zwolle PP	ADRES OPSLAG	Fleet / Vloot	Dealer																																																							
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt																																																										
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig? Ja Nee																																																										
Handtekening Inspecteur 30-6-2026 13:18:52 Wouter NL_LC - Wouter Griemink (Inspecteur)	Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening																																																							