Kentekenplaat	**X319BS**
Merk:	**BMW**
Model:	**3 SERIE TOURING**
Versie:	**2.0 318IA TOURING**
Chassisnummer	**WBA11FY050FR78934**
Kilometerstand	**107496**
1ste tenaamstelling	**13-10-23**
Carrosserie uitvoering	
Aandrijving:	**Achter**
Versnellingsbak	**Automaat**
Brandstof:	**Benzine**
Euronorm:	
Aantal deuren:	**5**
Aantal zitplaatsen:	**5**
Aantal hoofdsteunen:	**5**
Kleur carrosserie:	**Grijs**
Type lak:	**Metallic**

ALGEMENE GEGEVENS	Ja	Nee
Gerookt in voertuig		✗
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud	
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	
Totaal aantal sleutels	2	
Aantal sleutels afstandsbed.	2	

ALGEMENE GEGEVENS

Locatie	Profiel	Maat	Make
VL			
AL			
VR			
AR			

Locatie	Profiel	Maat	Make
VL			
AL			
VR			
AR			

Hulpmateriaal Ja Nee Ok N. Ok

V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts

N°	Schade plaats	Soort
1	Bumper V	Kras(sen)

UITRUSTING INTERIEUR

GPS opslag	✓ HD	Elect. ramen V	✓
Elect. ramen A	✓	Cruise control	✓
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type airco	Airco automatisch
Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig	Achterklep elektrisch bediend	✓

UITRUSTING EXTERIEUR

Parkeersensoren V	✓	Parkeersensoren A	✓
Achteruitrijcamera	✓		

ADRES INNAME
29-10-26
VWPFS Nederland
Steinfurtstraat 10
8028 Zwolle
PP

ADRES OPSLAG

Fleet / Vloot

Dealer

Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt

Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig? Ja Nee

Handtekening Inspecteur
29-10-2026 13:53:33
Andre NL_LC - Andre Hardenbol (Inspecteur)

Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder)

Handtekening
Niet ondertekend.
Geen tegenpartij.

Handtekening